

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №40 «Золотая рыбка»
Р.Т. Осадчая
«05» февраля 2024 г.

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка»)(корпус 1)

1.2. Адрес объекта:

628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 8б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3102,1 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6245 м²

1.4. Год постройки здания: 1982 г., год реконструкции здания 2013г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет данных

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка»)(корпус 1)

1.7. Юридический адрес организации:

628609, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования администрации города Нижневартовска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон:8-3466-437529, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности:

образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг:

на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети дошкольного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность): 288 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ 13 отряд ОФПС по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5, 30,91,93,95;

ООТ магазин Клан по улице Северная, маршруты:

автобусы-7,15, 11,101;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ 13 отряд ОФПС по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5,11,30,91,93,95;

ООТ магазин Клан по улице Северная, маршруты:

автобусы-7,15,21

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring>, <http://www.patp1.ru/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ 13 отряд ОФПС – 500 м

ООТ магазин Клан – 350 м

3.2.2 время движения (пешком)

ООТ 13 отряд ОФПС – 5 мин.

ООТ магазин Клан – 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да, адаптирован частично

3.2.4 Перекрестки: есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (частично, отсутствует визуальная контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтовое покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О) ДУ (У) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДУ (О, У)

	посещения объекта)	ВНД (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, С) ДУ (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С) ДУ (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные решения отсутствуют, требуют дополнительного согласования.

Параметры структурно-планировочных элементов не соответствует нормативным требованиям.

Нет альтернативных форм обслуживания.

В части СФЗ ДУ (Доступно условно)

Доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024 - 2029

в рамках исполнения: Графика проведения работ по адаптации

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Доступно частично избирательно)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (временно недоступно)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с общественным объединением инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, www.admhmao.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 от 05.02.2024 г.
2. Акта обследования к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 от 05.02.2024 г.
3. Решения Комиссии от 05.02.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №40 «Золотая рыбка»
Р.Т. Осадчая
«05» февраля 2024 г.

АНКЕТА
к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка»)(корпус 1)

1.2. Адрес объекта:

628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 8б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3102,1 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6245 м²

1.4. Год постройки здания: 1982 г., год реконструкции здания 2013г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет данных

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка»)(корпус 1)

1.7. Юридический адрес организации:

628609, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования администрации города Нижневартовска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15, телефон:8-3466-437529, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности:

образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг:

на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети дошкольного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность): 288 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ 13 отряд ОФПС по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5, 30,91,93,95;

ООТ магазин Клан по улице Северная, маршруты:

автобусы-7,15, 11,101;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ 13 отряд ОФПС по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5, 30,91,93,95;

ООТ магазин Клан по улице Северная, маршруты:

автобусы-7,15,11,101

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring>, <http://www.patp1.ru/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ 13 отряд ОФПС – 500 м

ООТ магазин Клан – 350 м

3.2.2 время движения (пешком)

ООТ 13 отряд ОФПС – 5 мин.

ООТ магазин Клан – 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да, адаптирован частично

3.2.4 Перекрестки: есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (частично, отсутствует визуальная контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтовое покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, О) ДУ (У) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДУ (О, У)

	посещения объекта)	ВНД (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, С) ДУ (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С) ДУ (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные решения отсутствуют, требуют дополнительного согласования.

Параметры структурно-планировочных элементов не соответствует нормативным требованиям.

Нет альтернативных форм обслуживания.

В части СФЗ ДУ (Доступно условно)

Доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024 - 2029

в рамках исполнения: Графика проведения работ по адаптации

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В - доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование с общественным объединением инвалидов

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, www.admhmao.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МАДОУ г. Нижневартовска
ДС №40 «Золотая рыбка»
Р.Т. Осадчая
«05» февраля 2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры
(ОСИ) № 1

г. Нижневартовск

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка»)(корпус 1)

1.2. Адрес объекта:

628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 8б

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3102,1 м²
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6245 м²

1.4. Год постройки здания: 1982 г., год реконструкции здания 2013г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет данных

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка»)(корпус 1)

1.7. Юридический адрес организации:

628609, Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация: Департамент образования администрации города Нижневартовска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский

автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского 15,
телефон:8-3466-437529, электронный адрес: do@n-vartovsk.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности:

образование.

2.2 Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.

2.3 Форма оказания услуг:

на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:

дети дошкольного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность (посещаемость, вместимость, пропускная способность): 288 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):
нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

ООТ 13 отряд ОФПС по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5, 30,91,93,95;

ООТ магазин Клан по улице Северная, маршруты:

автобусы-7,15, 11,101;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

ООТ 13 отряд ОФПС по улице Мира, маршруты:

автобусы- 3,4,5, 30,91,93,95;

ООТ магазин Клан по улице Северная, маршруты:

автобусы-7,15,11,101

(Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специальное место для её крепления (<http://www.patp2-nv.ru/monitoring>, <http://www.patp1.ru/map/index.php>))

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

ООТ 13 отряд ОФПС – 500 м

ООТ магазин Клан – 350 м

3.2.2 время движения (пешком)

ООТ 13 отряд ОФПС – 5 мин.

ООТ магазин Клан – 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Да, адаптирован частично

3.2.4 Перекрестки: есть, регулируемые (светофор со звуковым оповещением)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: есть (частично, отсутствует визуальная контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.13330.2020; дополнительно – асфальтовое покрытие, расположенное на путях следования, требует ремонта).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» - не организована доступность

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	ДЧ-И (Г, О)

	пути эвакуации)	ДУ (У) ВНД (К, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О, У) ВНД (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, С, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, С) ДУ (У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, С) ДУ (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ВНД (Временно недоступно)

Архитектурно-планировочные решения отсутствуют, требуют дополнительного согласования.

Параметры структурно-планировочных элементов не соответствует нормативным требованиям.

Нет альтернативных форм обслуживания.

В части СФЗ ДУ (Доступно условно)

Доступны отдельные функциональные зоны объекта для отдельных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
---	---------------------------------------------------	--------------------------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2024 - 2029

в рамках исполнения: Приложения №1 к Паспорту доступности ОСИ №1

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В - доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. *согласование с общественными организациями инвалидов*

4.4.2. *техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации*

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: www.zhit-vmeste.ru, www.kartadostupnosti.ru, www.admhmao.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МАДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка» _____ Осадчая Р.Т.
(подпись)

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

«Определение на соответствие объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

Комиссия в составе:

«05» февраля 2024 г.

Председатель комиссии:

Р.Т. Осадчая – заведующий

Члены комиссии:

О.Л. Чаузова – заместитель заведующего по АХР

Г.А. Химинюк – заведующий хозяйством (1 корпус)

С.С. Киршева - заведующий хозяйством (2 корпус)

Е.А. Подобреева – специалист по охране труда

Провела обследование текущего уровня доступности объектов для инвалидов всех категорий и представителей МГН.

Текущая обстановка на объекте:

На момент проведения обследования, объект временно не доступен, в части структурно-функциональных зон, условно и избирательно подготовлен к приему людей с инвалидностью и представителей МНГ. Условно доступные и избирательно доступные структурно-функциональные зоны объекта, такие как: вход в здание, пути движения и пути эвакуации внутри помещения, внутреннее оборудование и устройства, и условно доступные аудиовизуальные системы информации и навигации, пути движения к объекту не позволяют воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте в полном объеме, людям с инвалидностью категорий К, О, С, Г, У так и представителям МГН исключительно в сопровождении персонала объекта. Для людей с инвалидностью, в целях повышения уровня доступности, разработан алгоритм взаимодействия и оказания услуг с учетом сегрегации услуг на уровне соответствующих структурно - функциональных зон.

Текущий статус доступности – ВНД (временно недоступен).

Выводы комиссии:

Реализуя разработанные мероприятия, указанные в Акте обследования к настоящему паспорту доступности ОСИ, а также устранив архитектурные, информационные и иные барьеры, объект станет более доступным для представителей большей части категории инвалидов и представителей МГН.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

_____ Р.Т. Осадчая

_____ О.Л. Чаузова

_____ С.С. Киршева

_____ Г.А. Химинюк

_____ Е.А. Подобреева

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка»)(корпус 1)
Адрес объекта: 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 8б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Виды работ	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Отсутствуют тактильно-контрастные напольные указатели	С	Обустроить перед входом (выходом) тактильно-контрастные указатели выполнены из твердых материалов, не создающим вибрацию при движении по нему, их поверхность должна обеспечить продольный коэффициент сцепления 0,6-0,75 кН/кН, в условиях сырой погоды и отрицательных температур – не менее 0,4 кН/кН, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Размещать их на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия (доступного входа, начала опасного участка, перед внешней лестницей и т.п.). Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5-0,6 и выходить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться	Текущий ремонт

						до препятствия на расстоянии 0,3 м. указатели должны иметь высоту рифов 5 мм. (СП 59.133330.2020 п. 5.1.10)		
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Отсутствует визуальная, контрастная маркировка ограждений путей движения, бордюрных камней, высота перепада выше предельной нормы, согласно СП 59.133330.2020	К,С,О	Нанести визуальную контрастную маркировку; привести в норму согласно требований СП 59.133330.2020 высоты перепадов тротуаров и иных путей движения к объекту	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.133330.2020, СП 42.133330						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О) ВНД (С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС № 40 «Золотая рыбка»)(корпус 1)
Адрес объекта: 628609, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 8б.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть			----	----	----	----
2.2	Пандус (наружный)	Есть			Длина поручня не соответствуют норме.	О, С.	Сделать поручни пандуса на 30 см от его начала. Поручни должны иметь завершающие не травмирующие части.	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			----	----	----	----
2.4	Дверь (входная)	Есть			----	----	----	----
2.5	Тамбур	Есть			----	----	----	----
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, С)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 1)
Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			На основных путях движения отсутствуют тактильные направляющие полосы, поручни, индикаторы	К, О, С	Оборудовать пути движения тактильными направляющими, либо поручнями на высоте 0.7м, или 0.9м, либо индикаторами	Текущий ремонт
					На путях движения по коридорам отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие	К, О, С, Г, У	Оборудовать пути движения по коридорам тактильно-контрастными предупреждающими указателями (перед лестницами и дверными проемами), либо контрастно выделить цветом.	Текущий ремонт

					указатели (перед лестницами и дверными проемами).			
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			----	----	----	----
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть			----	----	----	----
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть			----	----	----	----
3.5	Дверь	Есть			----	----	----	----
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			На путях эвакуации отсутствуют световые и звуковые оповещатели, указывающие направление движения	К, О, С, Г, У	На путях эвакуации предусмотреть установку световых и звуковых оповещателей указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г) ДУ (У) ВНД (С, К)			Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

І Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка») (корпус 1)
Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Отсутствует специализированное оборудование для обеспечения доступа к услуге	С, Г,	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель или линза Френзеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к услуге	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Отсутствует нормативная ширина проходов, рекомендованная нормами СП 59.13330.2020	К	Обеспечить расстановку мебели и вспомогательного оборудования (ширина прохода не менее 1,1 м., для обеспечения свободного огибания при проезде кресла – коляски)	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет					
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (О,У) ВНД (К,С,Г)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40«Золотая рыбка») (корпус 1)

Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			В туалете: отсутствует пространство, снабженное поручнями (опорными/откидными) для организации зоны пересаживания для людей с инвалидностью категории «К», отсутствуют локтевые смесители, раковина имеет постамент, затрудняющий доступ категории «К», отсутствуют крючки для одежды и костылей. Отсутствует кнопка вызова помощи, тактильно-информационные компоненты	К,О,С,Г,У	Обеспечить наличие стационарных, откидных опорных поручней для организации туалетной комнаты общего пользования для нужд людей с инвалидностью категорий: К, О, С (поручни размещаются по обеим сторонам унитаза, установить локтевые смесители. Раковину в туалетной комнате, необходимо заменить на специализированную, с монтажом поручня. Дополнительно предусмотреть установку крючков для одежды, держателей, для трости и костылей. Разместить кнопку вызова помощника, мнемосхему санузла возле входа в помещение со стороны открывания дверей, разместить тактильные таблички «Выход», тактильной таблички с нанесением	Капитальный ремонт

							пиктограммы «направление движения», для чего требуется разработка проекта.	
5.2	Душевая/ ванная комната	Не т						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Не т						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (У,Г) ВНД (К,О,С)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №40 «Золотая рыбка» (МАДОУ города Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка») (корпус 1)
Адрес объекта 628600, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная 8б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020	К,О,Г,У	Обеспечить наличие фотолюминисцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МНГ	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Есть			Нарушение действующих норм СП 59.13330.2020	Г, С	Обеспечить наличие устройства для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью категории «Г», «С»	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	Есть						

	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2020
--	-------------------------	--------------------------------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,С) ДУ (У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МАДОУ г. Нижневартовска

ДС №40 «Золотая рыбка»

Р.Т. Осадчая

«05» февраля 2024 г.

График проведения работ по адаптации

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий	Пункт перечня (кратко)	
Территория, прилегающая к зданию (участок)				
2028		Тактильная плитка	Текущий ремонт	По мере финансирования
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)				
2028		Поручни	Текущий ремонт	По мере финансирования
2027		Тактильная плитка	Текущий ремонт	По мере финансирования
2024		Тактильно - контрастные предупреждающие указатели	Текущий ремонт	По мере финансирования
Входная группа				
2028		Поручни	Текущий ремонт	По мере финансирования
Санитарно-гигиенические помещения				
2029		Специальные сантехприборы	Капитальный ремонт	По мере финансирования
2029		Поручни	Текущий ремонт	По мере финансирования
2029		Специальные дверные ручки	Текущий ремонт	По мере финансирования
2029		Кнопка вызова персонала	Текущий ремонт	По мере финансирования
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				
2025		Увеличительная аппаратура	Текущий ремонт	По мере финансирования
2025		Переносная	Текущий ремонт	По мере

		индукционная петля		финансирования
2025		Дверные доводчики	Текущий ремонт	По мере финансирования
2025		Специальные дверные ручки	Текущий ремонт	По мере финансирования
Система информации на объекте				
2025		Фотолюминесцентная эвакуационная система	Текущий ремонт	По мере финансирования
2025		Переносная индукционная петля	Текущий ремонт	По мере финансирования
2025		Тактильная мнемосхема	Текущий ремонт	По мере финансирования
2025		Информационные тактильные таблички	Текущий ремонт	По мере финансирования

